

Maßnahmenblatt Hydromorphologie

Gewässerrahmenplan zur Umsetzung des Maßnahmenprogramms (EU-WRRL)

Name der Maßnahme Mahlgera 6 bis 8 vorhandenes Profil vitalisieren		Maßnahmen-ID 14443
Gewässer Mahlgera	Verbesserung von Sohlstruktur, Breiten- und Tiefenvarianz ohne Änderung der Linienführung z.B. durch Einbringen von Störsteinen oder Totholz zur Erhöhung der Strömungsdiversität, Erhöhung des Totholzdargebots, Anlage von Kieslaichplätzen	Maßnahmenart Gewässerstruktur Maßnahmentyp: 71
	Oberflächenwasserkörper: Mahlgera Wasserkörper-Nr.: 20533	Maßnahmennummer GRP 2009: keine
Maßnahme aufgenommen in das Maßnahmenprogramm ab 2021		Umsetzungsstand noch nicht abgeschlossen

Erläuterung der Maßnahme

Maßnahmenträger: Kommune					
Stand 31.12.2015 vorbehaltlich anderer Regelungen bzw. Festlegungen					
Lage	Gemeinde: Walsleben				
	Gewässerabschnitt(e): 6-8	Anfang: GK4	ETRS89°	Ende: GK4	ETRS89°
		HW: 5661042	5660438	HW 5658528	5657983
		RW: 4424908	634975	RW 4426279	636447
Hochwasserrisikogebiet:	Die Maßnahme liegt nicht im Hochwasserrisikogebiet				
Angaben zum Querbauwerk bei Maßnahmentyp 69	QBWID(s):	(RW; HW) : GK4			
		(RW; HW) : ETRS89°			

* Koordinaten wurden berechnet, daher können Abweichungen auftreten

**Bestand Uferstruktur erhalten,
Entwicklung Sohlstruktur,
Erhalt und Entwickeln gewässertypischer
Gehölzbestände**

Bild



Mahlgera Abschnitt 6

Flächeninanspruchnahme zu erwarten: **nein**

War eine Erheblichkeitseinschätzung Natura 2000 erforderlich? **nein**

Angaben zu den Einzelmaßnahmen entsprechend dem Handbuch zur naturnahen Unterhaltung und zum Ausbau von Fließgewässern

Einzelmaßnahme/n	Kurzbezeichnung	Gewässerabschnitt
Gehölzbestand erhalten und entwickeln	U6	6, 7, 8
naturnahe Uferstruktur belassen und schützen	U5	6, 7, 8
Sohlstruktur entwickeln	S8	6, 7, 8

Karte

