

Niederschrift über die Verbandsschau:

Vorfluter 2-5 Bienstädt und Weißbach und
Vorfluter 1 Zimmernsupra am 25.03.2025

1. Teilnehmer:

| | |
|----------------|--|
| Frau Ballin | GUV Gera/Gramme |
| Herr Letsch | GUV Gera/Gramme |
| Frau Reinhardt | Landratsamt Gotha, Untere Wasserbehörde |
| Herr Reum | Landratsamt Gotha, Untere Naturschutzbehörde |


2. Grundlage:

Gemäß § 7 Abs.1 der Satzung des Gewässerunterhaltungsverbandes Gera/Gramme in Verbindung mit § 44 und 45 des Gesetzes über die Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz - WVG) sind jährliche Verbandsschauen durchzuführen.


Gemäß Umlaufbeschluss des Vorstandes U02_2025_01_20 vom 20.01.2025 wird die Verbandsschau des GUV Gera/Gramme an den Gewässern bei Bienstädt am 25.03.2025 durchgeführt.

3. Geschauter Bereich:

Vorfluter 2-5 und Weißbach vom Einlauf Verrohrung "Molschleber Straße" bis Straße "Im Tor" der Gemeinde Bienstädt und der Vorfluter 1 Zimmernsupra der Gemeinde Zimmernsupra



4. Festlegungen und Veranlassungen zu den einzelnen Begehungsabschnitten:



Abschnitt 1: VFL 3-5 und Weißbach in der Ortslage Bienstädt



Abschnitt 2: Vorfluter 2 Bienstädt und Vorfluter 1 Zimmernsupra südlich der Ortslage Bienstädt

Die Einzelpunkte der Begehung können der nachfolgenden Tabelle im Detail entnommen werden:

| Lfd. Nr. | Name | Lage | Sachverhalt | Bemerkung | Foto | Zuständigkeit/ Akteur | Datum | Aufg.durch | Rechts- und Hochwert (ETRS89) |
|----------|---|---------------------------------|---|--|--|--------------------------|------------|------------|--|
| 1 | Beginn Verbandsschau VFL 3 | gesamtes Gewässerbett | trocken | |  | keiner | 25.03.2025 | Ballin | Point (629403.747 0043384237 2149 5653934.756 0051158070 5643) |
| 2 | Rechen vor Verrohrung | Gewässer- verrohrung | Verrohrung | Haus-Nr 141 bis Gothaer Straße |  | Eigentümer | 25.03.2025 | Ballin | Point (629428.520 8833725191 6528 5653658.861 1238105222 5828) |
| 3 | Verrohrung | Durchlass | auf Höhe Haus- Nr. 145 | |  | Eigentümer | 25.03.2025 | Ballin | Point (629434.704 2095032520 5922 5653577.800 5089908838 2721) |
| 4 | Beginn Verbandsschau Weißbach | gesamtes Gewässer- profil | trocken | Überprüfung Gewässereigen- schaften hinsichtlich Straßenbegleit- graben |  | UWB | 25.03.2025 | Ballin | Point (629391.278 4560651052 7432 5653367.920 4984502866 8642) |
| 5 | Einlauf mit Rechenanlage | Gewässer- sohle | Verrohrung | Beginn Verrohrung |  | Eigentümer | 25.03.2025 | Ballin | Point (629443.186 8609489174 5597 5653360.207 3333356529 4743) |
| 6 | Auslauf Verrohrung | Gewässer- verrohrung | trocken | ca. DN 1000 |  | Betreiber | 25.03.2025 | Ballin | Point (629558.016 3357757264 7482 5653344.542 2262549400 3296) |
| 7 | Ablagerung von Grünschnitt | Böschung links | Schnittgut | Feststellung Verursacher |  | UWB | 25.03.2025 | Ballin | Point (629560.211 8716756813 2281 5653344.312 8194166347 3845) |
| 8 | Beginn Gewässer- verrohrung | Gewässer- verrohrung | Einlaufbereich trocken, kein Rechen | |  | Gemeinde | 25.03.2025 | Ballin | Point (629605.173 4957827720 7911 5653325.983 7273033335 8049) |
| 9 | unbekannte Lage Gewässer- verrohrung VFL 4 | Verrohrung | | Überprüfung Gewässerverlauf |  | UWB | 25.03.2025 | Ballin | Point (629776.864 9775699013 8441 5653274.144 7986774146 5569) |
| 10 | Beginn Verrohrung | gesamtes Gewässer- bett | Verrohrung | Foto entgegengesetzt der Fließrichtung |  | Gemeinde | 25.03.2025 | Ballin | Point (629784.848 8208991475 4033 5653542.045 8994889631 8674) |
| 11 | Rechen vor Verrohrung | Gewässer- verrohrung | Einlaufbereich mit Rechen | ausgebautes Gewässerprofil, kein Abfluss |  | Gemeinde | 25.03.2025 | Ballin | Point (629786.255 4956282256 1711 5653546.524 4172168895 6022) |

| Lfd. Nr. | Name | Lage | Sachverhalt | Bemerkung | Foto | Zuständigkeit/ Akteur | Datum | Aufg.durch | Rechts- und Hochwert (ETRS89) |
|----------|--|---|---|--|--|--------------------------|------------|------------|--|
| 12 | Überlauf Rückhalte- becken | Böschung rechts | Einleitstelle | |  | Eigentümer | 25.03.2025 | Ballin | Point (629784.922 0478179631 7548 5653563.438 7431815266 6092) |
| 13 | Einlauf Verrohrung | Gewässer- verrohrung | Verrohrung | |  | Gemeinde | 25.03.2025 | Ballin | Point (629778.393 2267117779 7019 5653629.336 7466498166 3227) |
| 14 | Beginn Vorfluter 4 | gesamtes Gewässer- bett | Durchlass mit Rechen "Unter der Mühle" | informativ: trocken |  | Eigentümer | 25.03.2025 | Ballin | Point (629769.759 2707693111 1515 5653724.814 0614610165 3576) |
| 15 | Beginn Vorfluter 5 | Gewässer- profil | trocken | zugewachsen, Beginn nicht ersichtlich und auch nicht begehbar |  | GUV | 25.03.2025 | Ballin | Point (629928.771 6396425385 0281 5654017.676 4827137812 9721) |
| 16 | Blick auf den Vorfluter 5 (im Foto Fließrichtung von links nach rechts) | Gewässer- profil | trocken | informativ: zugewachsen, nur eine kleine Bodenrinne ersichtlich |  | | 25.03.2025 | Ballin | Point (629929.088 8856229139 4919 5653963.827 9607649892 5686) |
| 17 | Auslaufbereich naturnaher Gehölzraum auf Höhe "Unter der Mühle" | gesamtes Gewässer- profil | kein Abfluss, Foto entgegen- gesetzt der Fließrichtung | Überprüfung Gewässerstatus |  | UWB | 25.03.2025 | Ballin | Point (629955.233 2799298455 9387 5653742.398 1100153177 9766) |
| 18 | Gewässer- status bis Beginn Bebauung nicht eindeutig | gesamtes Gewässer- profil | Sonstiges | Überprüfung Gewässerstatus (Flurstück 107/3) |  | UWB | 25.03.2025 | Ballin | Point (629956.566 0452786833 0479 5653741.655 3116971626 8778) |
| 19 | Schnittgut | Gewässer- randstreifen links | Sonstiges | Überprüfung Gewässerstatus, ggf. Beauflagung Schnittgut- beräumung |  | UWB | 25.03.2025 | Ballin | Point (629975.024 3249335326 2544 5653520.974 1687290370 4643) |
| 20 | Einlauf Verrohrung | Gewässer- sohle | Verrohrung | informativ: Gewässersohle punktuell benetzt |  | | 25.03.2025 | Ballin | Point (629976.313 2117416244 0002 5653494.751 4657890424 1323) |
| 21 | offenes Gewässerprofil bis Einmündung in den Weißbach | Gewässer- sohle | Sonstiges | Überprüfung Gewässerstatus (Flurstück 157/1) |  | UWB | 25.03.2025 | Ballin | Point (629981.919 8747000191 3607 5653443.182 4621371924 8772) |
| 22 | Gewässerrand- streifen am VFL 2 | Gewässer- randstreifen beidseitig | Sonstiges | informativ: vorhanden |  | | 25.03.2025 | Ballin | Point (630333.169 7027753107 2497 5652226.826 8572073429 8229) |

| Lfd. Nr. | Name | Lage | Sachverhalt | Bemerkung | Foto | Zuständigkeit/ Akteur | Datum | Aufg.durch | Rechts- und Hochwert (ETRS89) |
|----------|---|---|---------------|---|--|--------------------------|------------|------------|--|
| 23 | Spüleleitung TFW | Böschung rechts | Einleitstelle | ausgebauter Zuleitungsbereich |  | Betreiber | 25.03.2025 | Ballin | Point (629771.819 8072272352 8743 5652002.868 3654638007 2832) |
| 24 | Beginn Vorfluter 2 | gesamtes Gewässer- bett | Sonstiges | informativ: Gewässersohle feucht |  | | 25.03.2025 | Ballin | Point (629453.205 0386454211 548 5651912.366 7661426588 8929) |
| 25 | Beginn VFL 1 Zimmernsupra | Gewässer- randstreifen beidseitig | Sonstiges | informativ: Gewässersohle trocken |  | | 25.03.2025 | Ballin | Point (629379.817 0604751212 5224 5651760.807 2727080434 5608) |
| 26 | Gewässer- verlauf stimmt nicht mit Progemis überein, kein Straßen- durchlass auf der L1044 in östliche Richtung vorhanden | Gewässer- sohle | Sonstiges | Überprüfung Gewässerstatus |  | UWB | 25.03.2025 | Ballin | Point (629724.092 9322668816 8943 5651872.054 1396196931 6006) |
| 27 | tatsächlicher Beginn Gewässer VFL 1 Zimmern- supra | Gewässer- sohle | Sonstiges | Überprüfung | | UWB | 25.03.2025 | Ballin | Point (629771.814 6345068234 9503 5651888.293 2089567184 4482) |



Ballin
stellv. Schaubeauftragte
des GUV Gera/Gramme

