GERA GRAMME

GEWÄSSERUNTERHALTUNGSVERBAND

Niederschrift über die Verbandsschau:

Schmale Gera vom Düker "Neuer Graben" bis Einmündung des Umfluters Riethnordhausen am 18.03.2025

1. Teilnehmer:

Frau Ballin	GUV Gera/Gramme
Herr Letsch	GUV Gera/Gramme
Frau Schmidt	TLUBN
Frau Hesse	LRA Sömmerda, Untere Wasserbehörde
Herr Schultze	Universal Agrar GmbH
Herr Schaumburg	Gemeinde Nöda
Herr Fischer	Gemeinde Riethnordhausen

2. Grundlage:

Gemäß § 7 Abs.1 der Satzung des Gewässerunterhaltungsverbandes Gera/Gramme in Verbindung mit § 44 und 45 des Gesetzes über die Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz - WVG) sind jährliche Verbandsschauen durchzuführen.

Gemäß Umlaufbeschluss des Vorstandes U02_2025_01_20 vom 20.01.2025 wird die Verbandsschau des GUV Gera/Gramme an der Schmalen Gera am 18.03.2025 durchgeführt.

3. Geschauter Bereich:

Schmale Gera von Düker "Neuer Graben" an der L2142 Gemeinde Nöda bis Einmündung des Umfluters Riethnordhausen in der Gemeinde Riethnordhausen



4. Festlegungen und Veranlassungen zu den einzelnen Begehungsabschnitten:



Abschnitt 1: vom Düker "Neuer Graben" oberhalb der L2142 bis zur K15 westlich von Nöda



Abschnitt 2: von der K15 westlich von Nöda bis zur Ausleitung Umfluter Riethnordhausen südlich von Riethnordhausen



Abschnitt 3: von der Ausleitung Umfluter Riethnordhausen bis zur Walschlebener Straße



Abschnitt 4: von der Walschlebener Straße bis zur Einleitung Umfluter Riethnordhausen auf Höhe Untermühle

Die Einzelpunkte der Begehung können der nachfolgenden Tabelle im Detail entnommen werden:

Lfd. Nr.	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Foto	Zuständigkeit/ Akteur	Datum	Aufg.durch	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
1	Beginn Verbandsschau Düker "Neuer Graben" oberhalb L2142	Böschung links	Sonstiges	informativ		GUV	18.03.2025	Ballin	Point (641720.496 5792188886 553 5659096.377 1119881421 3276)
2	extreme Sohl-verschlamm-ung Gewässer	Gewässer-sohle	Sonstiges	Klärung Ursache		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (641727.094 3287715781 4801 5659179.271 6700928285 718)
3	Müll, Ablagerung jeglicher Art im Gewässer-randstreifen	Böschung links	Abfall	Beauflagung Beräumung		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (641734.711 4221720257 774 5659265.435 3896491229 5341)
4	unbekannte Einleitung	Böschung rechts	Einleitstelle	Überprüfung Genehmigung		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (641722.541 7224226985 1267 5659287.958 7839664891 3622)
5	Entlastungs-gerinne Mühle Calenius	Böschung links	Sonstiges	informativ: Unterhaltung durch Mühlenbetreiber Calenius		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (641709.623 1332498136 9078 5659299.891 0476351156 8308)
6	Gerüststellung, Ablagerung, Bauzustand	Gewässer-sohle	Sonstiges	Überprüfung Genehmigung		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (641548.197 2172871464 8634 5659323.521 5643486008 0481)
7	Gerüststellung	Gewässer-sohle	Sonstiges	Überprüfung Genehmigung		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (641477.240 5257723294 1985 5659329.538 2148865610 3611)
8	Wasser-entnahme	Böschung rechts	Entnahmestelle	Überprüfung Genehmigung		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (641465.715 7848469214 5139 5659325.431 8469995632 7677)
9	Einleitung rechts	Böschung rechts	Einleitstelle	Überprüfung Genehmigung		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (641443.033 8048097910 3595 5659345.054 0584549307 8232)
10	Landgewinn (Treppenanlage etc. liegt auf Gewässergrund stück)	Böschung rechts	Sonstiges	Überprüfung und Veranlassung Rückbau anhand der Flurstücks-grenzen und Eigentums-verhältnisse		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (641439.840 4752765782 1774 5659355.994 2511282861 2328)
11	Ablagerung von Grünschnitt	Böschung links	Schnittgut	Feststellung Verursacher & Beauflagung zur Beräumung		UWB, Verursacher	18.03.2025	Ballin	Point (641436.755 8979869354 5163 5659356.335 9812488779 4256)
12	Ablagerung hinterm Zaun	Böschung links		Überprüfung und Veranlassung Beräumung		UWB, Verursacher	18.03.2025	Ballin	Point (641426.246 4983736863 3598 5659361.585 9031248837 7094)

Lfd. Nr.	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Foto	Zuständigkeit/ Akteur	Datum	Aufg.durch	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
13	Wasserent-nahmestelle Haus-Nr. 78	Böschung links	Entnahmestelle	Überprüfung Genehmigung		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (641395.3911228410433 9778 5659362.3782588941976 428)
14	desolate & marode Treppenanlage	Böschung links	Instandsetzung	Überprüfung Eigentums-verhältnisse		UWB, Eigentümer	18.03.2025	Ballin	Point (641391.5224062532652 1695 5659362.2739468701183 7959)
15	Ablagerungen verschiedenster Art	Böschung links	Schnittgut, etc.	Überprüfung und Beauflagung		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (641341.9633091813884 6755 5659349.2466636039316 6542)
16	Landgewinnung linksseitig des Zulaufs	Böschung links	Herstellung natürliches Gewässerprofil	Anordnung Rückbau		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (641308.4806621806928 888 5659355.2003433527424 9315)
17	Wasserent-nahmestelle	Böschung rechts	Entnahmestelle	Überprüfung Genehmigung		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (641309.7622536211274 5643 5659380.6722511919215 3215)
18	Schnittgut-ablagerung	Böschung rechts	Schnittgut	Überprüfung und Veranlassung Beräumung		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (641269.1383862711954 8619 5659405.6161547312512 9938)
19	umgestürzter Baum	Böschung rechts	umgestürzter Baum	Beauflagung Eigentümer		UWB, Eigentümer	18.03.2025	Ballin	Point (641175.2928662404883 6529 5659506.1567071927711 3676)
20	Schnittgut-ablagerung	Böschung rechts	Schnittgut	Veranlassung Beräumung von Böschungs-oberkante		UWB, Eigentümer	18.03.2025	Ballin	Point (641186.8921914759557 6942 5659500.8333088010549 5453)
21	Paletten-ablagerung	Böschung links	Sonstiges	Beräumung		UWB, Grundstücks-eigentümer	18.03.2025	Ballin	Point (641167.6798791276523 8434 5659502.1022129813209 1761)
22	Wasserent-nahmestelle	Böschung links	Entnahmestelle	Überprüfung Genehmigung		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (641124.4912770080845 803 5659541.9146538479253 6497)
23	privater Steg	Überbau	Steg	Überprüfung Genehmigung		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (641120.6037893163738 7723 5659542.6599969519302 249)
24	privater Steg	Überbau	Steg	Überprüfung Genehmigung		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (641107.8091192939318 7165 5659559.6480334363877 7733)

Lfd. Nr.	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Foto	Zuständigkeit/ Akteur	Datum	Aufg.durch	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
25	Wasser-entnahme	Böschung links	Entnahmestelle	Überprüfung Genehmigung		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (641104.873 9810012048 1104 5659563.210 9892414882 7791)
26	Ablagerung	Böschung links	Sonstiges	Beauflagung Beräumung		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (641104.683 7409094441 6821 5659564.762 5250611454 2484)
27	privater Steg	Überbau	Steg	Klärung Eigentumsrechte		UWB, Gemeinde	18.03.2025	Ballin	Point (640825.732 2638959158 2119 5659675.947 1231903880 8346)
28	unbekannte Einleitung	Böschung rechts	Einleitstelle	Überprüfung Genehmigung		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (640724.141 8211567215 6215 5659732.954 6346673741 9367)
29	Schwemmgut	Gewässer-sohle	Abflusshindernis	im Rahmen GUP 2025 turnusmäßige Schwemmgut-beräumung		GUV	18.03.2025	Ballin	Point (640624.495 6265183864 1614 5659780.721 8289170414 2094)
30	umgestürzter Baum	Böschung links	umgestürzter Baum	kein Abtransport, Ablagerung auf Böschungs-oberkante einschließlich Sicherung möglich		Gemeinde	18.03.2025	Ballin	Point (640560.752 1732732420 7872 5659814.829 7075023874 6405)
31	Überfahrt, geneigt und gefährdet	Überbau	Brücke	Instandsetzung oder Rückbau; Klärung der Eigentumsver-hältnisse		UWB, Gemeinde	18.03.2025	Ballin	Point (640411.366 9276316650 2118 5659893.633 2545159384 6083)
32	umstürzender Baum	Böschung links	bereits stark geneigt	Gemeinde beobachten; Verkehrssicher-ungspflicht		Gemeinde	18.03.2025	Ballin	Point (640093.172 9404086945 5785 5660220.411 0907642170 7869)
33	Ausleitung Umfluter Riethnord-hausen	Böschung links	wasserwirt-schaftliche Anlage	informativ		GUV	18.03.2025	Ballin	Point (640099.334 4045582925 9008 5660241.173 6183147877 4548)
34	umgestüzter Baum	über dem Abflussprofil	kein Abflusshindernis	Gemeinde beobachten		Gemeinde	18.03.2025	Ballin	Point (640113.582 9673515399 918 5660283.998 9073807373 6429)
35	Schwemmgut	Böschung links	Sonstiges	als turnusmäßige Schwemmgut-beräumung im Rahmen GUP 2025		GUV	18.03.2025	Ballin	Point (640163.271 0775471059 6055 5660409.165 5920194461 9417)
36	Grab und Ablagerungen	Böschung rechts	Sonstiges	Überprüfung UWB		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (640239.440 4144426807 7612 5660599.087 7902256324 8873)

Lfd. Nr.	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Foto	Zuständigkeit/ Akteur	Datum	Aufg.durch	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
37	Uferverbau, Steg	Böschung rechts		Überprüfung Genehmigung		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (640260.4782695551402 8668 5660689.6575542939826 8461)
38	Ablagerungen	Gewässer-randstreifen links	Sonstiges	Überprüfung		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (640247.9528755734208 9713 5660697.5056583713740 1104)
39	bauzeitlicher Steg, ausfahrbarer Steg	Überbau	Sonstiges	Liegen zwei verschiedene Genehmigungen vor?		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (640246.5046426838962 3612 5660714.6721868710592 3891)
40	3 Einleitung	Böschung rechts	Einleitstelle	Überprüfung UWB		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (640240.5523489908082 4107 5660743.4389383187517 5238)
41	Wasserent-nahme	Böschung rechts	Entnahmestelle	Überprüfung UWB		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (640229.0666494353208 6909 5660756.6656490471214 056)
42	Gehölzpflege	Böschung links	Pflege-maßnahmen notwendig	Klärung Grundstücks-zuordnung privat oder Gemeinde		UWB, Gemeinde	18.03.2025	Ballin	Point (640222.9888169538462 5345 5660755.3609376111999 1541)
43	2 Wasserent-nahmevor-richtung	Böschung rechts	Entnahmestelle	Überprüfung Genehmigung		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (640191.9782611145637 9294 5660810.8737223027274 0126)
44	privater Steg	Überbau	Querbauwerk	Überprüfung Genehmigung		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (640194.6700605353107 6759 5660799.6757708285003 9005)
45	Gartenhaus inkl. Einleitung Entwässerung	Gewässer-randstreifen rechts	augenschein-licher Neubau einschließlich Abgrenzung mit Betonwinkel-elementen und Ablagerungen auf Böschungs-oberkante	Überprüfung Baugenehmigung >12m³ & Einleitgenehmi-gung		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (640184.8026913183275 6102 5660838.7962433835491 538)
46	Schwemmgut	Gewässer-sohle	Schwemmgut	Beräumung im Rahmen turnusmäßiger Schwemmgut-beräumung GUP 2025		GUV	18.03.2025	Ballin	Point (640183.5469929381506 5175 5660849.7560956906527 2808)
47	Steg Rückbau	Überbau	Querbauwerk	Klärung Verkehrssicher-ungspflicht; Überprüfung Genehmigung, ggf. Veranlassung Rückbau		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (640185.4119080238742 7539 5660868.9079586360603 5709)
48	Abwasser-einleitung	Böschung rechts	Einleitstelle	Überprüfung Abwasser-abfuhren; im Rahmen Verbandsschau Einleitung Abwasser		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (640186.8692817109404 1318 5660879.3876941604539 752)

Lfd. Nr.	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Foto	Zuständigkeit/ Akteur	Datum	Aufg.durch	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
49	Schuppen; nicht eindeutige Grundstücks-zuordnung nach Flurstückskarte	Gewässer-randstreifen links	Uferverbau	Rückbau und Freihaltung des Gewässerrand-streifens, Klärung Wegegrundstück gemäß Flurstückskarte		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (640106.6345081618055 7013 5660919.4497785102576 0174)
50	Kompost, Ablagerungen	Gewässer-randstreifen links	Sonstiges	Überprüfung		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (640108.9634869858855 3816 5660951.1592834442853 9276)
51	Grundstücks-einfriedung	Überbau	Sonstiges	Rückbau veranlassen		UWB	18.03.2025		Point (640112.1265356166986 7486 5660974.9858247656375 1698)
52	Schuppen	Böschung rechts	Sonstiges	Rückbau Gewässerrand-streifen		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (640106.2288331390591 3383 5660984.4323192983865 7379)
53	augenschein-liche Versetzung der Grundstücks-einfriedung	Böschung links	Sonstiges	Überprüfung Grundstücks-zuordnung und Eigentums-verhältnisse		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (639992.2734641244169 3246 5661103.5299616903066 6351)
54	Garten-schuppen	Böschung rechts	Sonstiges	Überprüfung der Einhaltung des Gewässerrand-streifens		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (639987.1810144752962 5148 5661122.5031276773661 375)
55	Einleitung	Böschung links	Einleitstelle	Überprüfung Genehmigung		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (639984.4742432967759 6688 5661120.2051659394055 6049)
56	Kläranlagen-überlauf	Böschung rechts	Einleitstelle	Überprüfung Genehmigung		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (639982.7952581876888 8712 5661146.9401089269667 8638)
57	Wasser-entnahme	Böschung rechts	Entnahmestelle	Überprüfung Genehmigung		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (639862.6144816480809 8227 5661273.5292472708970 3083)
58	Wasser-entnahme	Böschung rechts	Entnahmestelle	Überprüfung Genehmigung		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (639839.8971799148712 3072 5661306.5379465157166 1234)
59	Holzablagerung geneigt	Böschung rechts	Sonstiges	Beräumung veranlassen		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (639714.3472789134830 2364 5661497.4407702377066 0162)
60	unbekannte Einleitung	Böschung rechts	Einleitstelle	trocken im Rahmen der Verbandsschau; Überprüfung Genehmigung		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (639668.5068264175206 4228 5661555.9404385071247 8161)

Lfd. Nr.	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Foto	Zuständigkeit/ Akteur	Datum	Aufg.durch	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
61	abgestellte alte Anhänger	Böschung links	Sonstiges	Veranlassung Beräumung des Gewässerrand-streifens		UWB	18.03.2025	Ballin	Point (639652.212 9173559369 5194 5661544.561 0902355983 8533)
62	Einmündung Umfluter Rieth-nordhausen	Böschung links	Ende Verbandsschau	informativ			18.03.2025	Ballin	Point (639583.276 0529776569 4559 5661601.975 0919947400 6891)

Ballin
stellv. Schaubeauftragte
des GUV Gera/Gramme