

Niederschrift über die Verbandsschau der Alperstedter Klinge in Erfurt und Alperstedt am 27.10.2021

1. Teilnehmer:

Frau Ballin, Carmen	GUV Gera/Gramme
Frau Müller, Anke	Untere Wasserbehörde Sömmerda
Herr Urbich, Siegfried	Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum
Frau Müller, Beatrice	Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum
Frau Geyer, Christina	Amberg Rothe Agrarhof GmbH (amberg-rothe_agrarhof@t-online.de


2. Grundlagen:

Gemäß § 7 Abs.1 der Satzung des Gewässerunterhaltungsverbandes Gera/Gramme in Verbindung mit § 44 und 45 des Gesetzes über die Wasser- und Bodenverbände- (Wasserverbandsgesetz- WVG) sind jährliche Verbandsschauen durchzuführen.

Gemäß Umlaufbeschlusses des Vorstandes 1-02/2021 vom 13.02.2021 wird die Gewässerschau der Unteren Wasserbehörde und die Verbandsschau des GUV Gera/Gramme an Gewässern II. Ordnung gemeinsam durchgeführt.

3. Geschauter Bereich


Alperstedter Klinge von Erfurt Schwanseer Str. bis Alperstedt Einmündung in die Gramme



4. Festlegungen/ Veranlassungen:

4.1 Bereich der Stadt Erfurt

Im Bereich der Gemarkung Erfurt sind in Teilbereichen die Mahd des Schilfes und eine Stromrinnenmahd erforderlich. Weiterhin ist es notwendig, die das Abflussprofil einengenden Sträucher (vor allem Wildrose) auf Stock zu setzen. Diese Maßnahmen sind in den Basisplan von Progemis aufzunehmen.




Schilf südöstlich der Straße Stotternheim- Schwansee



Schilf zwischen Straße und Bahntrasse

GERA GRAMME

GEWÄSSERUNTERHALTUNGSVERBAND



Schilfmahd bzw. Stromrinnenmahd nördlich der Bahn bis zur Gemarkungsgrenze erforderlich



Rückschnitt von Strüchern aus dem Abflussprofil nördlich der Bahntrasse bis zur Gemarkungsgrenze notwendig


4.2 Bereich Alperstedt

Aufgrund der mangelnden Herstellung der Verkehrssicherheit der benachbarten Grundstückseigentümer entlang der Klinge bilden heruntergebrochene Äste und umgestürzte Bäume Abflusshindernisse im Abflussprofil.

Zur Abstellung dieser Gefährdungen findet ein gemeinsamer Termin zwischen den Beteiligten (Gemeinde, GUV Gera/Gramme, Agrarhof) statt.

Weiterhin ist es notwendig, die das Abflussprofil einengenden Sträucher (vor allem Wildrose) auf Stock zu setzen.

Die Entfernung der im Gewässerprofil liegenden Bäume und Äste und der Rückschnitt der Sträucher aus dem Abflussprofil sind als Maßnahmenerfordernisse im PROGEMIS aufzunehmen.




Maßnahmen von der Gemarkungsgrenze bis zum linksseitigen Wäldchen



umgestürzte Bäume und heruntergebrochene Äste im Abflussprofil der Klinge



Rückschnitt von Sträuchern aus dem Abflussprofil notwendig




Maßnahmen vom linksseitigen Wäldchen bis zur Siedlung Alperstedt



große Pappel über der Klinge



mangelnde Verkehrssicherheit der bachbegleitenden Gehölze





großer Wurzelteller muss aus dem Abflussprofil entfernt werden





im Abflussprofil liegende Baumteile müssen durch GUV beseitigt werden



die heruntergebrochenen Baumteile im Bereich der Gewässerrandstreifen werden durch den Agrarhof beseitigt

Ballin
stellv. Schaubeauftragte
des GUV Gera/Gramme