

Niederschrift über die Verbandsschau:

Elbach von Beginn östlich von Berlstedt bis Einmündung in die Vippach und Thalbach von Beginn nordöstlich von Thalbach bis Einmündung in die Vippach am 04.03.2025

1. Teilnehmer:

Frau Albrecht
Frau Ballin

GUV Gera/ Gramme
GUV Gera/ Gramme


2. Grundlage:

Gemäß § 7 Abs.1 der Satzung des Gewässerunterhaltungsverbandes Gera/Gramme in Verbindung mit § 44 und 45 des Gesetzes über die Wasser- und Bodenverbände- (Wasserverbandsgesetz-WVG) sind jährliche Verbandsschauen durchzuführen.


Gemäß Umlaufbeschluss des Vorstandes U02_2025_01_20 vom 20.01.2025 wird die Verbandsschau des GUV Gera/Gramme am Elbach und Thalbach am 04.03.2025 durchgeführt.

3. Geschauter Bereich:

Elbach von Beginn östlich von Berlstedt bis Einmündung in die Vippach und Thalbach von Beginn nordöstlich von Thalbach bis Einmündung in die Vippach




4. Festlegungen und Veranlassungen zu den einzelnen Begehungsabschnitten:




Abschnitt 1: von Beginn östlich von Berlstedt bis zur Einmündung in die Vippach östlich von Neumark



Abschnitt 2: von Beginn nordöstlich von Thalborn bis Ortseingang Thalborn



Abschnitt 3: von Ortseingang Thalborn bis südlich von Thalborn



Abschnitt 4: von südlich von Thalborn bis Einmündung in die Vippach bei Vippachedelhausen

Die Einzelpunkte der Begehung können der nachfolgenden Tabelle im Detail entnommen werden:

Lfd. Nr	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Foto	Zuständigkeit/ Akteur	Datum	Aufg.durch	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
Teil 1 Elbach									
1	Beginn Elbach	Sonstiges	Durchlass	informativ: Durchlass L1055		Gemeinde	04.03.2025	Albrecht	Point (658531.36958 765622694045 5659587.64453 3923827111172)
2	Gewässerrand- streifen	Gewässerrand- streifen beidseitig	Sonstiges	informativ		Sonstige	04.03.2025	Albrecht	Point (658529.33400 348271243274 5659592.75622 489582747221)
4	Abfall	Gewässersohle	Abfall	Beräumung durch Grundstückseigen- tümer		Verursacher/Grund- stückseigentümer	04.03.2025	Albrecht	Point (658459.46831 489517353475 5659677.40755 674988031387)
5	Durchlass 5m Länge (DN 300)	Sonstiges	Durchlass	informativ		Eigentümer	04.03.2025	Albrecht	Point (658364.03527 897910680622 5659824.25790 494121611118)
6	Hochsitz	Überbau	Sonstiges	informativ			04.03.2025	Albrecht	Point (658386.19268 301548436284 5659978.34386 091399937868)
7	Durchlass 3m (Gewölbe)	Sonstiges	Durchlass	defekt, Beauftragung durch UWB zur Reparatur		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (658371.85231 0995105654 5660110.93688 836507499218)
8	Durchlass 3m Länge DN 500	Sonstiges	Durchlass	defekt, ausgebroche Stirnmauersteine im Abflussprofil, Beseitigung durch Eigentümer erforderlich, Beauftragung durch UWB		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (658320.37443 342653568834 5660323.18701 598700135946)
9	alter Steg mit Rechen	Sonstiges	Abflusshinder- nis	Beseitigung durch Gemeinde		Gemeinde	04.03.2025	Albrecht	Point (658309.69210 367952473462 5660420.62214 609980583191)
9a	Bruchholz im Abflussprofil	Gewässermite	Sonstiges	Beseitigung durch Gemeinde, Baumpflege notwendig		Gemeinde	04.03.2025	Albrecht	MultiLineString ((658308.91465 902177151293 5660431.26781 044248491526, 658311.838683 00053291023 5660462.70323 306042701006))
9b	Schilfbewuchs	Gewässermite	Sonstiges	keine Mahd erforderlich		GUV	04.03.2025	Albrecht	MultiLineString ((658337.34515 755681786686 5660508.54564 847238361835, 658363.292228 64529583603 5660545.63542 636670172215))
10	Bruchholz im Abflussprofil	Gewässersohle	Totholzabla- gerung	Beseitigung durch Gemeinde, Baumpflege notwendig		Eigentümer	04.03.2025	Albrecht	Point (658436.07822 768576443195 5660648.76289 588026702404)

Lfd. Nr	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Foto	Zuständigkeit/ Akteur	Datum	Aufg.durch	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
11	Beginn Durchlass, Länge ca. 60 m, Schwemmgut vor Durchlass	Gewässersohle	Schwemmgut	Beauftragung Eigentümer zur Bäumung durch UWB		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (658436.46692 50522274524 5660653.86643 597949296236)
11a	Durchlass DN500 mit Gitterplatten	Gewässersohle	Sonstiges	verlandet, Foto bildet Ende Durchlass ab		Eigentümer	04.03.2025	Albrecht	MultiLineString ((658438.70870 244363322854 5660659.56152 910459786654, 658452.726044 89198420197 5660708.06352 493911981583))
11b	Kopfweidenpflanze erforderlich	Böschung links	Sonstiges	informativ		Gemeinde	04.03.2025	Albrecht	MultiLineString ((658448.68809 45337687659 5660708.26879 400201141834, 658435.318871 80078774691 5660822.56103 305146098137))
12	Einleitung links	Böschung links	Einleitstelle	informativ		Betreiber	04.03.2025	Albrecht	Point (658435.42382 797913160175 5660831.01833 297777920961)
13	Durchlass DN 1400 15 m Länge	Überbau	Durchlass	informativ		Eigentümer	04.03.2025	Albrecht	Point (658438.02877 368871122599 5660838.80069 563165307045)
14	ICE Trasse	Überbau	Querbauwerk	informativ		Betreiber	04.03.2025	Albrecht	Point (658435.63799 885869957507 5660862.86947 40803912282)
15	Wegedurchlass	Querbauwerk	Durchlass	informativ		Eigentümer	04.03.2025	Albrecht	Point (658421.01284 898817539215 5660896.56147 831957787275)
16	Durchlass 14 m Länge DN 300	Überbau	Durchlass	informativ		Eigentümer	04.03.2025	Albrecht	Point (658303.59386 942954733968 5661206.19063 005968928337)
17	Einmündung in die Vippach	Gewässersohle	Schilf	Schilfmähnd im Mündungsbereich erforderlich		GUV	04.03.2025	Albrecht	Point (658295.76555 819297209382 5661232.71982 672903686762)
Teil 2 Thalbachsgraben									
18	Beginn Gewässer mit 25 m langem Durchlass	Sonstiges	Durchlass	informativ		Eigentümer	04.03.2025	Albrecht	Point (656344.90164 744667708874 5663017.23512 826487421989)
19	Ablagerungen Schnittgut	Böschung rechts	Schnittgut	Beauftragung Eigentümer zur Bäumung durch UWB		Eigentümer	04.03.2025	Albrecht	Point (656337.97526 121395640075 5663023.72640 781383961439)

Lfd. Nr	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Foto	Zuständigkeit/ Akteur	Datum	Aufg.durch	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
20	Bruchholz im Abflussprofil	Gewässersohle	Totholzablage- rung	Beauftragung Eigentümer zur Bäumung durch UWB		Eigentümer	04.03.2025	Albrecht	Point (656333.58842 89073292166 5663015.35147 048998624086)
21	Gewässerrand- streifen	Gewässerrand- streifen rechts	Sonstiges	informativ		Sonstige	04.03.2025	Albrecht	Point (656332.74210 898799356073 5663015.09654 441848397255)
22	überalterte Kopfleiden	Böschung beidseitig	Sonstiges	Schnitt erforderlich		Eigentümer	04.03.2025	Albrecht	Point (656323.32549 232477322221 5662971.88647 255767136812)
23	Lebendfalle	Gewässerrand- streifen links	Tieraktivität	informativ		Eigentümer	04.03.2025	Albrecht	Point (656324.83330 322755500674 5662972.94997 010938823223)
24	Hochsitz	Böschung links	Sonstiges	informativ		Eigentümer	04.03.2025	Albrecht	Point (656266.73114 977683871984 5662860.22629 875596612692)
25	Grabeneinmün- dung	Böschung rechts	Einleitstelle	informativ		Eigentümer	04.03.2025	Albrecht	Point (656250.02497 414243407547 5662789.07392 309606075287)
26	Grünabfälle	Gewässerrand- streifen rechts	Schnittgut	Beauftragung Verursacher zur Bäumung durch UWB		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (656243.25836 316857021302 5662672.87922 482192516327)
27	Traktorreifen vor Durchlass	Sonstiges	Abfall	Abflusshindernis		GUV	04.03.2025	Albrecht	Point (655915.06537 853088229895 5662502.43128 886818885803)
28	Durchlass 20 m Länge DN 500	Sonstiges	Durchlass	informativ		Eigentümer	04.03.2025	Albrecht	Point (655912.03861 246933229268 5662498.40706 478804349899)
29	Gewässerrand- streifen	Gewässerrand- streifen beidseitig	Sonstiges	infor		Sonstige	04.03.2025	Albrecht	Point (655888.99282 946763560176 5662493.65136 292856186628)
30	Einleitung Abwasser	Böschung rechts	Einleitstelle	Überprüfung Klärgabenleerung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655653.20214 49989406392 5662434.49662 979319691658)
31	Grünabfall	Böschung rechts	Schnittgut	Beauftragung Verursacher zur Bäumung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655649.30495 788273401558 5662440.98410 531040281057)
32	Betonrohr DN200 1m Stück	Gewässersohle	Abflusshinder- nis	Beseitigung durch Eigentümer		Verursacher/Eigen- tümer	04.03.2025	Albrecht	Point (655651.35571 374744176865 5662443.93673 975579440594)

Lfd. Nr	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Foto	Zuständigkeit/ Akteur	Datum	Aufg.durch	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
33	Steg aus Bohlen	Überbau	Querbauwerk	Beauflagung Verursacher zur Beräumung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655639.22115 129954181612 5662432.26644 50965821743)
34	Baumschnittgut	Böschung rechts	Schnittgut	Korkenzieher-weiden, etc., Beauflagung Verursacher zur Beräumung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655633.66930 060449521989 5662436.73280 563298612833)
35	Grundstückseinfriedung	Gewässerrandstreifen rechts	Sonstiges	Überprüfung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655630.60978 899383917451 5662432.02252 001781016588)
36	Grünschnitt & alte Zaunteile	Böschung rechts	Schnittgut	Beauflagung Verursacher zur Beräumung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655601.30280 224443413317 5662419.19455 805886536837)
37	Grünschnitt	Böschung links	Schnittgut	Beauflagung Verursacher zur Beräumung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655600.57758 98362044245 5662418.61989 479884505272)
38	Steg	Überbau	Querbauwerk	Überprüfung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655593.18619 312020018697 5662413.59635 730180889368)
39	Grünschnitt	Böschung links	Schnittgut	Beauflagung Verursacher zur Beräumung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655590.71759 482484776527 5662413.12346 62402421236)
40	Schnittgut	Böschung links	Schnittgut	Beauflagung Verursacher zur Beräumung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655579.12051 039969082922 5662403.79886 352736502886)
41	Einleitung rechts	Böschung rechts	Einleitstelle	Überrückung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655575.09610 405506100506 5662405.81668 509263545275)
42	Steg	Überbau	Querbauwerk	Überprüfung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655557.47891 363734379411 5662392.49855 016730725765)
43	Steg	Überbau	Querbauwerk	Überprüfung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655540.91977 557074278593 5662387.21776 197198778391)
44	Abwassereinleitung	Böschung rechts	Einleitstelle	Überprüfung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655531.38943 866943009198 5662386.52709 933184087276)
45	Steg	Überbau	Querbauwerk	Überprüfung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655504.86065 920803230256 5662367.65913 005266338587)

Lfd. Nr	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Foto	Zuständigkeit/ Akteur	Datum	Aufg.durch	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
46	Grünschnitt & Asbestplatten	Böschung rechts	Abfall	Beauftragung Verursacher zur Bäumung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655500.26282 47607499361 5662363.81903 314776718616)
47	Quelleinleitung	Böschung rechts	Einleitstelle	informativ		Sonstige	04.03.2025	Albrecht	Point (655493.61261 20388507843 5662361.90276 291221380234)
48	Thujahecke	Böschung links	Sonstiges	an Gewässer versetzte Thujareihe, Überprüfung Standort erforderlich		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655476.56097 364367451519 5662359.62652 203813195229)
49	Steg	Überbau	Querbauwerk	Überprüfung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655477.27462 221391033381 5662358.26998 91310185194)
50	Abwasser	Böschung rechts	Einleitstelle	Überprüfung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655475.21972 746041137725 5662353.13810 911402106285)
51	Grundstückseinfriedung	Böschung rechts	Sonstiges	Überprüfung Lage		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655475.98597 735061775893 5662353.29706 064518541098)
52	Abwasser	Böschung rechts	Einleitstelle	Überprüfung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655460.70486 246980726719 5662348.32611 001376062632)
53	Abwasser	Böschung rechts	Einleitstelle	Überprüfung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655444.81523 808068595827 5662345.75073 792040348053)
54	alte Schachtringe	Böschung rechts	Uferverbau	Errichtung durch Anlieger, Überprüfung durch UWB		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655441.08526 131336111575 5662344.61486 240848898888)
55	Einleitung	Böschung links	Einleitstelle	Überprüfung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655440.35421 370540279895 5662339.95157 467760145664)
56	Böschungsverbau	Böschung rechts	Sonstiges	Überprüfung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655442.94457 772723399103 5662339.40875 627472996712)
57	Überlauf	Böschung rechts	Einleitstelle	trocken		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655436.87361 373484600335 5662337.28205 528855323792)
58	Einleitstelle mit Rückschlagklappe	Böschung rechts	Einleitstelle	Überprüfung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655424.10381 229838822037 5662331.11867 645755410194)

Lfd. Nr	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Foto	Zuständigkeit/ Akteur	Datum	Aufg.durch	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
59	Durchlass DN 1000	Sonstiges	Durchlass	informativ		Eigentümer	04.03.2025	Albrecht	Point (655387.16672 08031285542 5662309.77022 81828969717)
60	3 Einleitstellen	Böschung links	Einleitstelle	Überprüfung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655380.73004 096013028175 5662305.73552 411701530218)
61	Bauschutt Ziegelsteine	Böschung links	Abfall	Beauflagung Verursacher zur Beräumung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655377.51636 593951843679 5662306.29529 315419495106)
62	Ortsentwässerung Abwasser	Böschung rechts	Einleitstelle	Überprüfung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655373.09944 099490530789 5662299.77404 506038874388)
63	Straßendurchlass 2 Stück	Sonstiges	Durchlass	informativ		Gemeinde	04.03.2025	Albrecht	Point (655375.59518 222941551358 5662301.43819 389957934618)
64	Steg	Überbau	Querbauwerk	Überprüfung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655346.58060 886990278959 5662281.56659 228354692459)
65	Schnittgut	Böschung rechts	Schnittgut	Beauflagung Verursacher zur Beräumung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655344.44173 600280191749 5662283.72524 186875671148)
66	Abwasser 2x	Böschung rechts	Einleitstelle	Überprüfung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655331.12707 967380993068 5662275.18161 259684711695)
67	Steg	Überbau	Querbauwerk	Überprüfung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655327.88880 762143526226 5662272.97115 225251764059)
68	Ablagerung jeglicher Art	Gewässerrand- streifen links	Schnittgut	Beauflagung Verursacher zur Beräumung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655324.72639 578231610358 5662263.08578 459359705448)
69	Steg	Überbau	Querbauwerk	Überprüfung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655300.29176 75303760916 5662259.96389 793418347836)
70	Abwasser	Böschung rechts	Einleitstelle	Überprüfung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655277.13490 693259518594 5662249.86717 630829662085)
72	zusammengebrochen Steg	Überbau	Querbauwerk	Beauflagung Verursacher zur Beräumung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655247.10774 126555770636 5662228.49079 044349491596)

Lfd. Nr	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Foto	Zuständigkeit/ Akteur	Datum	Aufg.durch	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
73	Müllcontainer	Böschung links	Abfall	Beauftragung Verursacher zur Bäumung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655222.39148 060220759362 5662204.13148 876186460257)
74	Überfahrten DN 500	Überbau	Querbauwerk	Überprüfung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655216.74898 036324884742 5662197.43872 227892279625)
75	Steg	Überbau	Querbauwerk	Überprüfung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (655163.70363 693463150412 5662107.25962 906144559383)
76	Abwassereinlei-tung	Böschung links	Einleitstelle	Überprüfung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (654985.75754 985806997865 5661759.50172 629486769438)
77	Beginn Verrohrung mit Einlaufrechen	Gewässersohle	Sonstiges	Verrohrung		Gemeinde	04.03.2025	Albrecht	Point (654980.48717 019485775381 5661745.49811 138398945332)
78	Schacht	Sonstiges	Sonstiges	Informativ		Grundstücksei- gentümer	04.03.2025	Albrecht	Point (654957.36740 783974528313 5661698.86952 646262943745)
79	Schacht	Sonstiges	Sonstiges	informativ		Grundstücksei- gentümer	04.03.2025	Albrecht	Point (654931.82188 527146354318 5661646.77836 683113127947)
80	Schacht	Sonstiges	Sonstiges	informativ		Grundstücksei- gentümer	04.03.2025	Albrecht	Point (654923.18545 13636790216 5661590.88206 053338944912)
81	Schacht	Sonstiges	Sonstiges	informativ		Grundstücksei- gentümer	04.03.2025	Albrecht	Point (654913.35766 834917012602 5661535.61040 7336615026)
82	Schacht	Sonstiges	Sonstiges	informativ		Grundstücksei- gentümer	04.03.2025	Albrecht	Point (654904.68370 68498134613 5661484.85860 772058367729)
83	Schacht	Sonstiges	Sonstiges	informativ		Grundstücksei- gentümer	04.03.2025	Albrecht	Point (654898.32901 834906078875 5661458.18506 21085613966)
84	Schacht	Sonstiges	Sonstiges	informativ		Grundstücksei- gentümer	04.03.2025	Albrecht	Point (654893.43172 919191420078 5661425.30157 031584531069)
85	Schacht	Sonstiges	Sonstiges	informativ		Grundstücksei- gentümer	04.03.2025	Albrecht	Point (654885.66969 180840533227 5661376.88256 212417036295)

Lfd. Nr	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Foto	Zuständigkeit/ Akteur	Datum	Aufg.durch	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
86	Ende Verrohrung	Gewässersohle	Sonstiges	Unterstrom Ausbau mit Gitterplatten		Sonstige	04.03.2025	Albrecht	Point (654845.35035 891132429242 5661347.72625 79333037138)
87	Einleitung DN125	Böschung rechts	Einleitstelle	Überprüfung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (654784.59835 908550303429 5661341.42880 780808627605)
88	Einlauf Verrohrung mit Einlaufrechen	Gewässersohle	Sonstiges	informativ		Gemeinde	04.03.2025	Albrecht	Point (654701.85600 032552611083 5661238.10206 448193639517)
89	Abwasser	Böschung rechts	Einleitstelle	Überprüfung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (654698.46098 924230318516 5661236.48027 501814067364)
90	Gewässerschacht	Sonstiges	Sonstiges	informativ		Grundstücksei- gentümer	04.03.2025	Albrecht	Point (654671.32044 993876479566 5661145.94098 579790443182)
91	Verrohrung Ende	Sonstiges	Sonstiges	informativ		Sonstige	04.03.2025	Albrecht	Point (654400.87129 13473136723 5660836.69557 915441691875)
92	Abwasser	Böschung rechts	Einleitstelle	Überprüfung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (654377.70851 382403634489 5660834.72428 896836936474)
93	Gewässermün- dung in die Vippach	Gewässersohle	Sonstiges	extreme Belastung des Thalbachsgrabens mit Abwasser, Überprüfung		UWB	04.03.2025	Albrecht	Point (654297.60830 788488965482 5660830.40815 784968435764)

Hinweis: Die Lfd.Nr. 3 und 71 sind nicht belgt.


Albrecht
Schaubeauftragte des
GUV Gera/Gramme

