

Niederschrift über die Verbandsschau:

Ellgraben von Beginn des Ellgrabens südlich von Berlstedt
bis Talsperre Vippachedelhausen am 10.03.2025

1. Teilnehmer:

Frau Albrecht	GUV Gera/Gramme
Herr Möbius	GUV Gera/Gramme
Frau Bednarz	GUV Gera/Gramme
Frau Necke	Gemeinde Am Ettersberg
Herr Kopmann	Weimarer Land, Untere Wasserbehörde
Herr Hommeyer	Weimarer Land, Untere Naturschutzbehörde
Frau Mäder	Weimarer Land, Untere Naturschutzbehörde


2. Grundlage:

Gemäß § 7 Abs.1 der Satzung des Gewässerunterhaltungsverbandes Gera/Gramme in Verbindung mit § 44 und 45 des Gesetzes über die Wasser- und Bodenverbände- (Wasserverbandsgesetz- WVG) sind jährliche Verbandsschauen durchzuführen.


Gemäß Umlaufbeschluss des Vorstandes U02_2025_01_20 vom 20.01.2025 wird die Verbandsschau des GUV Gera/Gramme am Ellgraben am 10.03.2025 durchgeführt.

3. Geschauter Bereich:


Ellgraben von Beginn des Ellgrabens südlich von Berlstedt bis Talsperre Vippachedelhausen (geplant) / Einmündung in Sautalsgraben südlich von Talsperre und ICE-Trasse (real)




4. Festlegungen und Veranlassungen zu den einzelnen Begehungsabschnitten:



Abschnitt 1: von Beginn Ellgraben bis Beginn Verrohrung mit Einlaufrechen vor Kleingartenanlage im Süden Berlstedts




Abschnitt 2: von Verrohrung mit Einlaufrechen vor KGA im Süden Berlstedts bis Ende Siedlungsbereich, "Im Waidgarten"



Abschnitt 3: von Ende Siedlungsbereich Berlstedt bis Einmündung in Sautalsgraben südlich Talsperre Vippachedelhausen

Die Einzelpunkte der Begehung können der nachfolgenden Tabelle im Detail entnommen werden:


Lfd. Nr.	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Foto	Zuständigkeit/ Akteur	Datum	Aufg.durch	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
1	Beginn Eilgraben	Sonstiges	Sonstiges	informativ: Keine Wasserführung			10.03.2025	Albrecht	Point (656828.7541 29999317228 79 5658062.3596 69422730803 49)
3	Reifen im Gewässer	Böschung beidseitig	Abfall	2 Reifen		Gemeinde	10.03.2025	Albrecht	Point (656816.4962 01422880403 7 5658107.8258 05163010954 86)
4	Wegedurchlass	Querbauwerk	Durchlass	informati: Gemauert Breite 70 cm Höhe 40 cm			10.03.2025	Albrecht	Point (656819.1855 38408913321 79 5658109.3166 40553995966 91)
5	Feldwegdurchlass	Querbauwerk	Durchlass	Mit Rechen Länge 6 m Durchmesser Durchmesser DN 500 nur noch 25 cm frei, Foto entgegen der Fließrichtung, Rechen befindet sich am Einlauf		Gemeinde	10.03.2025	Albrecht	Point (656814.7102 48621879145 5 5658145.9325 28280653059 48)
6	Beginn linksseitige Bepflanzung	Böschung links	Sonstiges	informativ: durchgehende Bepflanzung mit Hochstämmen		Gemeinde	10.03.2025	Albrecht	Point (656803.3885 45022346079 35 5658167.9780 79102002084 26)
7	Gewässerrand- streifen	Gewässerrand- streifen beidseitig	Sonstiges	informativ		Gemeinde	10.03.2025	Albrecht	Point (656905.7985 87748897261 92 5658368.2098 63174706697 46)
8	Feldwegdurchlass	Überbau	Durchlass	DN400 Länge 5 m		Gemeinde	10.03.2025	Albrecht	Point (656975.9707 64180179885 35 5658457.2919 22315023839 47)
10	Bepflanzung linksseitig Ende	Böschung links	Sonstiges			Gemeinde	10.03.2025	Albrecht	Point (656972.3357 48771904036 4 5658458.0741 20664037764 07)
11	Umgebrochener Busch	Böschung links	umgestürzter Baum	Entnahme voraussichtlich im GUP 2026		GUV	10.03.2025	Albrecht	Point (656983.5137 34602602198 72 5658497.9812 61297129094 6)
13	Brombeerhecke	Böschung beidseitig	Abflusshindernis	ca. 25 m Länge, Entnahme voraussichtlich im GUP 2026		GUV	10.03.2025	Albrecht	Point (656987.5735 48204381950 2 5658509.5848 30755814909 93)
14	Durchlass mit Drosselbauwerk DN 500 Länge ca. 8m	Gewässersohle	Querbauwerk	informativ		Gemeinde	10.03.2025	Albrecht	Point (657020.0675 18965108320 12 5658610.3597 6258572191)
15	Einlaufrechen ca. 3 m vor Verröhrung	Gewässersohle	wasserwirtschaftli- che Anlage	informativ		Gemeinde	10.03.2025	Albrecht	Point (657080.0229 86959200352 43 5658638.8452 89922319352 63)

Lfd. Nr.	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Foto	Zuständigkeit/ Aktuer	Datum	Aufg.durch	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
16	Beginn Verrohrung DN 500	Querbauwerk	Sonstiges	informativ		Eigentümer	10.03.2025	Albrecht	Point (657083.2666 66538780555 13 5658640.0389 36468772590 16)
18	Wohnwagen im Abflussprofil und Ende der Verrohrung	Sonstiges	Abflusshindernis	Beauftragung des Verursachers durch UWB zum Rückbau		UWB	10.03.2025	Albrecht	Point (657166.5568 51061293855 31 5658699.0312 80402094125 75)
19	Beginn Verrohrung DN 400	Gewässersohle	Querbauwerk	Beauftragung durch UWB zur Sanierung des defekten Schachtes, Sanierung durch Grundstückseigen- tümer, weiterer Verlauf der Verrohrung nicht eindeutig		UWB	10.03.2025	Albrecht	Point (657195.3389 21556598506 87 5658699.5639 88383659395 98)
20	Ende Verrohrung D N 200	Querbauwerk	Sonstiges	linksseitige Betonplatte droht ins Gewässer zu rutschen, Beseitigung durch Grundstückseigen- tümer erforderlich		UWB/Eigentümer	10.03.2025	Albrecht	Point (657255.3635 95872884616 26 5658780.1590 90698696672 92)
21	Gewässer in U Profil	Gewässersohle	Sohlverbau	informativ		Eigentümer	10.03.2025	Albrecht	Point (657253.0094 33239814825 38 5658781.2588 75946514308 45)
22	Beginn Wasserführung	Gewässersohle	Sonstiges	informativ		Sonstige	10.03.2025	Albrecht	Point (657262.9326 82406739331 78 5658790.5959 64898355305 19)
23	Beginn ca. 90 m lange Verrohrung DN400	Querbauwerk	Sonstiges	informativ		Eigentümer	10.03.2025	Albrecht	Point (657277.2973 81323296576 74 5658809.2936 85571290552 62)
24	Fortführung der Verrohrung mit mehreren Schächten,	Querbauwerk	Sonstiges	informativ: Sanierung der Schächte erforderlich		Gemeinde	10.03.2025	Albrecht	Point (657310.4430 03836669959 13 5658853.2647 01539650559 43)
26	Ende Verrohrung Einlauf in Pferdeteich - im Bild links, Fortführung der Verrohrung (ca. 150 m) mit Einlauf im Foto rechts	Sonstiges	Sonstiges	informativ		Eigentümer	10.03.2025	Albrecht	Point (657350.8727 90729277767 24 5658870.0570 17033919692 04)
27	mehrere Schächte Sanierung erforderlich,	Querbauwerk	Sonstiges	Verlauf der Verrohrung nicht eindeutig, Schachtsanierung erforderlich		Gemeinde	10.03.2025	Albrecht	Point (657355.7121 20836833491 92 5658883.3695 38530707359 31)
28	Ende Verrohrung DN 600, Einlauf in weiteren Teich, Foto entgegen der Fließrichtung	Querbauwerk	Sonstiges	informativ		Eigentümer	10.03.2025	Albrecht	Point (657299.6724 95016478933 39 5659025.2347 69791364669 8)
29	Einlauf in ca. 155 m lange Verrohrung aus Teich DN 600	Querbauwerk	Sonstiges	weiterer Verlauf der Verrohrung nicht eindeutig		Eigentümer	10.03.2025	Albrecht	Point (657293.5361 76610272377 73 5659040.9228 17928716540 34)

Lfd. Nr.	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Foto	Zuständigkeit/ Aktuer	Datum	Aufg.durch	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
30	Ende Verrohrung Auslauf mit Gitter DN800	Querbauwerk	Sonstiges	das Gitter soll den Zutritt in die Rohrleitung verhindern und ist somit durch den Eigentümer der Verrohrung zu unterhalten		Eigentümer	10.03.2025	Albrecht	Point (657294.9859 20749837532 64 5659178.8880 71401976048 95)
31	Komposter im Uferbereich	Böschung rechts	Abfall	Beauflagung zur Entfernung durch UWB		UWB	10.03.2025	Albrecht	Point (657247.9032 48362592421 47 5659289.0625 53064897656 44)
32	Ablagerungen linkes Ufer	Gewässerrandstreife n links	Abfall	Beauflagung zur Entfernung durch UWB		UWB	10.03.2025	Albrecht	Point (657210.8506 04533918339 28 5659292.1566 50200486183 17)
33	Awassereinleitung links	Böschung links	Einleitstelle	Überprüfung durch UWB		UWB	10.03.2025	Albrecht	Point (657206.0761 49158994667 23 5659306.8989 95283991098 4)
34	Ablagerung Grünabfälle	Böschung rechts	Abfall	Beauflagung zur Entfernung durch UWB		UWB	10.03.2025	Albrecht	Point (657199.9727 96115325763 82 5659349.1677 38179676234 72)
35	Abfall vor Straßendurchlass	Querbauwerk	Durchlass	Beräumung durch Straßenbaulastträ-ger		Gemeinde	10.03.2025	Albrecht	Point (657216.9805 91424740850 93 5659585.8343 91773678362 37)
38	Schwenngut vor Feldwegdurchlass	Querbauwerk	Durchlass	Beauflagung zur Entfernung durch UWB		Eigentümer	10.03.2025	Albrecht	Point (657199.7594 32675433345 14 5659638.8191 65674038231 37)
39	Überfahrt	Querbauwerk	Sonstiges	Beauflagung zur Entfernung durch UWB		Eigentümer	10.03.2025	Albrecht	Point (657168.0355 13154696673 15 5659840.5707 79474452137 95)
41	Wasserentnahme	Böschung rechts	Sonstiges	Überprüfung durch UWB		UWB	10.03.2025	Albrecht	Point (657164.4910 56931321509 18 5659844.8729 40792702138 42)
42	Steg über Gewässer	Überbau	Querbauwerk	Beauflagung zur Entfernung durch UWB		UWB	10.03.2025	Albrecht	Point (657144.5874 09479776397 35 5659853.6513 96626606583 6)
43	Steg und Einbauten im Gewässer	Böschung beidseitig	Uferverbau	Beauflagung zur Entfernung durch UWB		UWB	10.03.2025	Albrecht	Point (657125.3929 47845393791 79 5659873.8891 80463738739 49)
44	Brücke 20 m	Überbau	Querbauwerk	informativ		Eigentümer	10.03.2025	Albrecht	Point (657120.4808 62288037315 01 5659881.1509 54203680157 68)

Lfd. Nr.	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Foto	Zuständigkeit/ Aktuer	Datum	Aufg.durch	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
45	Hochbauten im Uferbereich	Gewässerrandstreifen links	Sonstiges	Prüfung Genehmigung Bauen im Uferbereich durch UWB		UWB	10.03.2025	Albrecht	Point (657023.7721 17733722552 68 5659938.4826 62894763052 46)
46	Abfall Uferbereich	Gewässerrandstreifen links	Abfall	Beauftragung zur Entfernung durch UWB		UWB	10.03.2025	Albrecht	Point (657003.6440 14643272385 5659954.6251 00277364254)
47	Ablagerung Bauschutt und Aushub	Gewässerrandstreifen links	Abfall	Beauftragung zur Entfernung durch UWB		UWB	10.03.2025	Albrecht	Point (656986.1449 13090392947 2 5659963.7131 97791017591 95)
48	Feldwegüberfahrt, Verrohrung	Überbau	Querbauwerk	ab hier stimmt der Verlauf des Ellgrabens in PROGEMIS nicht mit dem tatsächlichen Verlauf überein, unter Nutzung des Dokumentationsbogens "Gewässerkorrektur" Meldung durch GUV an UWB und Prüfung und Weiterleitung an TLUBN		Sonstige	10.03.2025	Albrecht	Point (656672.0923 19321469403 8 5659934.0963 06972686529 16)
50	Gewässerrandstreifen links bepflanzt	Gewässerrandstreifen links	Sonstiges	informativ		Sonstige	10.03.2025	Albrecht	Point (656644.9879 92813228629 53 5659917.7704 18024621903 9)
51	Weidenschnitt erforderlich	Böschung rechts	umgestürzter Baum	Schnitt erforderlich		Eigentümer	10.03.2025	Albrecht	Point (656595.1776 18234883993 86 5659916.2014 88631777465 34)
52	Abfall im Gewässer	Gewässersohle	Abfall	Beseitigung durch Grundstückseigentümer		Eigentümer	10.03.2025	Albrecht	Point (656544.3334 55597748979 93 5659893.4168 22188533842 56)
53	Ende Bepflanzung links, Foto entgegen der Fließrichtung	Gewässerrandstreifen links	Sonstiges	informativ		Sonstige	10.03.2025	Albrecht	Point (656040.5062 00376199558 38 5659650.4819 51390393078 33)
54	Feldwegdurchlass	Überbau	Durchlass	informativ		Eigentümer	10.03.2025	Albrecht	Point (656045.9154 39340751618 15 5659657.5888 91603983938 69)
55	Einmündung des Ellgrabens in namenlosen Graben, von untergeordneten wawi Bedeutung	Gewässersohle	Einleitstelle	Der namenlose Graben wird teilweise auch als Sautalsgraben bezeichnet und führt zum Zeitpunkt der Schau mehr Wasser als der Ellgraben. Überprüfung durch UWB, ob es sich hierbei um ein Gewässer II. Ordnung handelt.		UWB	10.03.2025	Albrecht	Point (656033.0789 32607779279 35 5659659.4933 40437300503 25)

Hinweis: Die Lfd.Nr. 9, 36, 37 und 40 sind nicht belegt.


Albrecht
Schaubeauftragte des
GUV Gera/Gramme

