

Niederschrift über die Verbandsschau:

Pfingstbach von der Stadtgrenze Erfurt/Klettbach bis
Einmündung in den Linderbach/Urbach am 11.03.2025

1. Teilnehmer:

Frau Ballin	GUV Gera/Gramme
Herr Möbius	GUV Gera/Gramme
Frau Zimmer	Stadt Erfurt, Garten- und Friedhofsamt
Frau Schaub	Ortsteilbürgermeisterin Niedernissa
Frau Bauer	Stadt Erfurt, Untere Wasserbehörde
Frau Landefeld	Stadt Erfurt, Untere Naturschutzbehörde
Herr König	Vieselbacher Pflanzenbau GmbH
Frau Buschendorf	Ortsteilrat Niedernissa


2. Grundlage:

Gemäß § 7 Abs.1 der Satzung des Gewässerunterhaltungsverbandes Gera/Gramme in Verbindung mit § 44 und 45 des Gesetzes über die Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz - WVG) sind jährliche Verbandsschauen durchzuführen.


Gemäß Umlaufbeschluss des Vorstandes U02_2025_01_20 vom 20.01.2025 wird die Verbandsschau des GUV Gera/Gramme am Pfingstbach am 11.03.2025 durchgeführt.

3. Geschauter Bereich:

Pfingstbach von Beginn an der Gemeindegrenze Stadt Erfurt/Klettbach bis Einmündung in den Linderbach/Urbach



4. Festlegungen und Veranlassungen zu den einzelnen Begehungsabschnitten:



Abschnitt 1: von der Gemeindegrenze Erfurt/Klettbach bis Schweinsbergweg




Abschnitt 2: vom Schweinsbergweg bis Durchlass oberhalb Straße am Herrenberg



Abschnitt 3: vom Durchlass oberhalb der Straße Am Herrenberg bis Einmündung in den Urbach/Linderbach

Lfd. Nr.	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Foto	Zuständigkeit/ Akteur	Datum	Aufg.durch	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
1	Beginn Pfingstbach			rechtsseitig vom Weg		GUV	11.03.2025	Möbius	Point (649712.364 4328379305 0796 5643903.667 8841989487 4096)
2	wasser- führender Zulauf	Böschung links	Sonstiges	informativ		GUV	11.03.2025	Ballin	Point (649666.060 2897731587 2908 5643920.566 7889909818 7685)
3	Schwemm- gutablagerung	Böschung rechts	Totholz- ablagerung	nur umlagern, nicht entsorgen (§ 30 Fläche nach Aussagen UNB)		GUV	11.03.2025	Ballin	Point (649242.410 5619415640 831 5644426.560 9867675229 907)
4	Schwemm- gutumlagerung	Gewässer- sohle	Schwemmgut			GUV	11.03.2025	Ballin	Point (649228.674 3852391373 3661 5644441.403 9693009108 305)
4a	Auflandung Sedimente	Gewässer- sohle	Beräumung Sohle/ Umlagerung Sedimente	Aufnahme in GUP Entwurf 2026		GUV	11.03.2025	Ballin	Point (649101.6 5644518.1)
5	Versatz Durchlass DN600, Zuordnung des Wegs unklar (städtischer Weg oder Forstweg)	Abflussprofil	Durchlass	Überprüfung Zuständigkeit durch UWB einschl. Beräumung		UWB, Stadt, Forst	11.03.2025	Möbius	Point (648884.496 5500946855 1725 5644703.285 9720280393 9581)
6	Durchlass zugesetzt & vermutlich eingebrochen (Abfluss- hindernis!)	Abflussprofil	Durchlass	Überprüfung Zuständigkeit durch UWB; Erneuerung oder Rückbau; (Wurzel) Schutz des landschafts- bildprägenden Starkbaumes beachten!		UWB	11.03.2025	Möbius	Point (648798.652 1238328423 351 5645037.192 1182256191 9689)
7	Quelle & Einlauf Felddrainage	Böschung rechts	Zulauf	informativ		GUV	11.03.2025	Möbius	Point (648780.451 7592133488 5061 5645054.307 6732493937 0155)
8	Auslauf-BW Spüleleitung TFW	Böschung links	Einleitstelle	informativ		Eigentümer	11.03.2025	Möbius	Point (648724.511 5270158275 9619 5645096.126 1435886844 9926)
9	Wegedurchlass Stadt Erfurt zugesetzt, oberhalb Verlandung, Aue rechts vernässt	Abflussprofil	Abflusshindernis	Durchlass- beräumung durch GFA		Stadt	11.03.2025	Möbius	Point (648716.599 8439672403 0375 5645105.988 9073790982 3656)

Lfd. Nr.	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Foto	Zuständigkeit/ Akteur	Datum	Aufg.durch	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
9a	Schilfmahd (unter Beachtung Maßnahmenzeit raum vom 01.10.-28.02.) & Grundräumung oberhalb Wegedurchlass	Gewässer- mitte	Schilfmahd & Grundräumung	mit Beräumung Sediment und Wurzelwerk; Aufnahme in Entwurf GUP 2026		GUV	11.03.2025	Ballin	MultiLineStrin g ((648715.874 7868179343 6408 5645106.857 0933127775 7883, 648686.2925 5177534651 011 5645131.559 0195441618 5617))
10	Verklausung & Einzelgehölz in Sohle entfernen (Maßnahmen- zeitraum zwingend vom 1.10.-28.2., Schutz und Erhalt angrenzender Gehölze); keine Grundräumung	Abflussprofil	Abflusshindernis	unterhalb des Durchlasses; Aufnahme in Entwurf GUP 2026		GUV	11.03.2025	Möbius	Point (648637.567 2113171312 958 5645147.239 0127405524 2538)
11	Verklausung	Gewässer- sohle	Schwemmgut	voraussichtlich als ad hoc 2025		GUV	11.03.2025	Ballin	Point (648542.287 5033325981 3488 5645188.601 4709463343 0243)
12	Natürlicher Sohlabsturz mit Uferabbruch beidseitig	Gewässer- sohle	Sonstiges	informativ, Absturz ca.4 m hoch		GUV	11.03.2025	Ballin	Point (648508.859 3482250580 5641 5645205.103 4102877601 9812)
13	betonierter Aufstau (vermutlich zur gezielten Wasser- entnahme) oberhalb des Wanderwegs	Gewässer- sohle	Sonstiges	DN 10; Überprüfung durch UWB		UWB	11.03.2025	Ballin	Point (648445.236 6534339962 5272 5645237.740 7675040885 8061)
13 a	Schwem- gutumlagerung ca. 25-30 m oberhalb vom Wegedurchlass (§30 Fläche)	Gewässer- mitte	Schwemmgut	als ad hoc 2025; keine Entsorgung nur Umlagerung		GUV	11.03.2025	Ballin	MultiLineStrin g ((647741.686 4999999525 0255 5645984.693 200002040
14	Steinpackung/ Böschung- sicherung linkes Ufer oberhalb der neu hergestellten Ufermauer, eventuell Aufweitung	Böschung links	Sonstiges	Überprüfung Aufweitung/ Anpassung Böschung durch UWB		UWB	11.03.2025	Ballin	Point (647759.286 6378405597 0609 5646090.981 1615040525 794)
15	Grundstücks- zufahrt privat oder städtisch?; Wurzelreste im Bereich Haus- Nr.12	Böschung links	Ufersicherung	Überprüfung Zuständigkeit		UWB	11.03.2025	Ballin	Point (647707.854 1350953746 587 5646452.589 5598484203 2194)

Lfd. Nr.	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Foto	Zuständigkeit/ Akteur	Datum	Aufg. durch	Rechts- und Hochwert (ETRS89)
16	Überhänge an Brombeerhecke	Böschung rechts	Freischnitt Abflussprofil	Freischnitt überhängender Brombeeräste (nur Abflussprofil, nicht die gesamte Böschung) unter Beachtung Maßnahmenzeitraum zwingend 1.10.-28.2.		GUV	11.03.2025	Ballin	Point (647667.617 8506418364 1225 5646505.950 4075441509 4852)
17	Ablagerung Böschungsoberkante	Böschung rechts	Sonstiges	Überprüfung durch UWB (Hr. Pfaff, Pfingstbach 17)		UWB	11.03.2025	Ballin	Point (647637.960 0997469387 9485 5646499.226 9377065822 4821)
18	teilweise Einsturz der Grundstückseinfriedung (Zaun)	Böschung links	Sonstiges	Überprüfung durch UWB (Fr. Auerbach)		UWB	11.03.2025	Ballin	Point (647597.479 0466519771 1438 5646508.379 9221422523 2601)



Ballin
stellv. Schaubeauftragte
des GUV Gera/Gramme